

Nspornate Mieszkanione Budziske Lesne 1

06.08.2020

- 1p SUARI (11,13) pompe ciepła
- 2p KOBARA (17,18,15-nie spr. (24,23))
- 3p DADAK (5,4) 6-mie spr. (3,20)
- 4T Olszewiec (10, WK nie spr. WK-biek
- 5T Czapanik (18,14, 1A, 1)
- 6T Jancewsk. (7,7, 1A, 1)

Uwagi:





- Uszerelme' pomieszczyi dymowe
- Amort. klaw' kominiarskich
- naprawa' korony kominow
- braki sztetu na pizobudach
- odizolowac belki od kominu

2-3 9-18 1 - uciapow

Spreszedek:

Panusewicz Tomasz

KIEROWNIK ZAKLADU W OLECKU
Tomasz Panusewicz
Mistrz Kominarski
upr. nr 13965/16



Spółdzielnia „KOMINIARZ”
w Olszynie
ZAKŁAD KOMINIARSKI
19-400 Olecko, ul. Zielona 7
Tel. (87) 520 25 75
REGON 000823546, NIP 739-020-30-14

Komin, rozbiory
na strychu

← droga →