Wspólnota Mieszkaniowa Gołdap ul. Malarska 5

1 p [illegible] (8, 7, 1, 2)
2 p [illegible] ki (16, 19, 14, 18)
3 I [illegible] (8, 7 wk - niezn.
4 I [illegible] 19, 16)
5 II
6 II (21, 19, 16)



C.O.O	15 / 1	3 / 7	
W.O.	13 / 2	12 / 8	wtp wkI wtI
	15 / 3	13 / 9	
wkp	14 / 4	10 / 10	
	14 / 5	3 / 11	
	6	12	



zamurowane

wtp	13 / 13	13 / 18	
C.O.O	15 / 14	12 / 19	wtp / wtI / wtII
	13 / 15	14 / 20	
wkII wkp wkI	10 / 16	15 / 21	CO II
	17	22	

zamurowane

W

Uwagi.

- przewód nr 7.11 - udrożnić.
- przewody nr. 7, 16, 19 przeciążone - rozdzielić.
- wymienić drzwiczki w części strychu na hermetyczne
- O ile nie będzie problemu z czyszczeniem przewodów kominowych od góry, drzwiczki mogą być zamurowane.

ULICA

KIEROWNIK ZAKŁADU W OŁECK
Tomasz Panasewicz
Mistrz Kominiarski
upr. nr 13965/16

Sporządził

grudzień 2020