SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" W OLSZTYNIE

Partner Krajowej Izby Kominiarzy
Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich
Członek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19

Teren działalności:
woj. warmińsko mazurskie
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA wykonuje usługi poprzez Zakłady Kominiarskie w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania przewodów kominowych w oparciu o obowiązujące przepisy

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Wykonywania usług zleconych pokrewno kominiarskich

Spółdzielnia współdziała w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego

Olecko dnia 10 II 2021 r.

OPINIA NR 016106

Z wyników kontroli w budynku w Gordap
ul. Dolna 11 - Gmina Gordap nr 11 lokal nr .....
zleconej przez Gmina Gordap
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Panasewicz Tomasz
przy udziale ....
w dniu Luty 2021 stwierdza się co następuje:

Podłączenie do komina 3-6 należy rozdzielić (obecnie K1 i WKP są połączone) do przewodu Nr. 3 lub 4 - dowolność wyboru.

uwagi: O wykonanej zgodzie do Zakładu Kominiarskiego w Olecku

Zgoda na przetwarzanie danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu, które są zbierane i przechowywane przez Spółdzielnię „KOMINIARZ" z siedzibą w Olsztynie, jako Administratora w celu realizowania na moją rzecz usług. /Rozp. PEiR (UE) z dn. 27.04.2016r., art.6 ust.1 lit. a), b) w sprawie ochrony danych osób fizycznych/.

Opinię otrzymują:
1. Właściciel - zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę

KIEROWNIK ZAKŁADU W OLECKU
Tomasz Panasewicz
Mistrz Kominiarski
upr. nr 16965/16
(uprawniony mistrz kominiarski)

K.K.
(podpis przyjmującego)