



● Stwierdza się, że płyta balkonowa żelbetowa wsparta na dwuteownikach stalowych, uległa zmurzeniu, od czola płyty balkonowej powstało wiele ubytków, beton jest kruchy i łatwo się odspaja.